

台風21号による港湾等の被害状況について（第四報）

今回の災害で被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

当社では、9月9日（日）に洋上から大阪港の現場調査を実施しました。現場調査に基づく被害状況の概要について、第四報としてご案内申し上げます。

1. 大阪港被災状況

咲洲（大阪南港）北東から西にかけての一带（C-4～L1）は被災程度が大きく、多数の上屋でシャッターの破損、テント倉庫が吹き飛ぶといった被害が出ています。

また、夢洲（大阪北港）のC-10では、ストラドルキャリアが倒壊しており、ヤード上には破損したコンテナも見られました。



1 : シャッターが破損	2 : ストラドルキャリア破損	3 : コンテナが破損	4 : 上屋間のテント倉庫が破損
5 : 上屋が破損	6 : 錆びた線材	7 : コンテナが破損	8 : 上屋が破損

神戸港・大阪港コンテナターミナル等の被害状況を撮影した動画が国土交通省近畿地方整備局ホームページに掲載（[こちら](#)）されていますのでご案内します。

【参考文献】

- 国土交通省近畿地方整備局ホームページ [【動画・写真】被害状況](#)
- 阪神国際港湾株式会社ホームページ [阪神の港湾施設](#)

以上